


Taman Linggi Impian

FASA 4



Ruangan loft di bilik 1


Lokasi



Pelan Induk




Ciri-ciri Penting



Tapak Tanah yang lebih tinggi selepas dinaikkan aras oleh pemaju

Gambar melalui CCTV di tapak semasa air sungai telah naik ke aras tinggi pada 12 November 2022.

Taman
Linggi
Impian



Spesifikasi

STRUKTUR	Kerangka Konkrit Bertulang		
DINDING	Konkrit / Sistem IBS		
PERLINDUNGAN ATAP	Kerangka Konkrit Bertulang / Kepingan Simen Fiber / Dek Logam		
RANGKA BUMBUNG	Kekuda Keluli		
SILING	Kepingan Siling		
TINGKAP	Tingkap Bingkai Aluminium		
PINTU	Pintu Masuk Utama Lain-lain		
ALATAN KUNCI	Pilihan Berkualiti		
KEMASAN DINDING	Dapur Semua Tandas Lain-lain		
KEMASAN LANTAI	Anjung Kereta, Teres Ruang Keluarga & Ruang Makan Dapur Bilik Tidur Bilik Air Apron		
KELENGKAPAN	Besen cuci tangan	UNIT TEPI	UNIT TENGAH
KEBERSIHAN DAN	Mangkuk Tandas	2	2
PERTUKANGAN PAIP	Pancuran Mandi	2	2
PEMASANGAN ELEKTRIK	Sinki Dapur	1	1
	Punca Lampu	12	11
	Punca Kuasa	11	11
	Punca Alat Hawa Dingin	1	1
	Punca Kipas Siling	5	5
PAGAR	Pagar Tepi, Sisidan Belakang		
KAWASAN LAPANG	Rumput		
	- Pintu Rata/ Bingkai Keluli		
	- Pintu Rata/ Bingkai Keluli/ Pintu Gelangsar Bingkai Aluminium		
	- Jubin Terpilih dan/ Lepaan Simen dan Cat Emulsi		
	- Jubin Terpilih dan/ Lepaan Simen dan Cat Emulsi		
	- Lepaan Simen dan Cat Emulsi		
	- Jubin Terpilih		
	- Jubin Terpilih		
	- Jubin Terpilih		
	- Jubin Terpilih		
	- Lepaan Simen		

011-5764 4623
sales@kemaris.com.my